

KITS DE REPARACIÓN



¡Simplifique su inventario de kits de reparación!

Características y Beneficios

- Con tan solo cuatro números de parte puede abarcar el 95 por ciento del mercado de carretera de embragues de ventilador DM Advantage
 - Toma menos tiempo determinar el número de parte correcto
- Piloto de ventilador doble
 - Reduce el número de SKU para el almacenaje de los gerentes de partes
- Componentes preensamblados con una rápida funcionalidad de reparación
 - Disminuye el tiempo y la complejidad de la reparación
- Rodamientos DRAC
 - Aportan la máxima duración
- Incluye las herramientas requeridas para la reparación
 - Mejora la experiencia del usuario



| ENCENDIDO/APAGADO (ON/OFF) DEL EMBRAGUE DE VENTILADOR: REFERENCIA CRUZADA DEL KIT DE REPARACIÓN | | |
|---|---|--|
| Kits de reparación de Horton | Kits de reparación del legado de Horton | Kits de reparación con Rodamientos de una fila |
| 1S-DP-S | Q995569, 995669, 994353, 994902, 995609 | 14-256-1, ABP N20 142561, FLT14-256-1, KQ795669, FCQ795669, FCR5669 |
| 1S-DP | Q995568, 995550, 995530, 994348, 995607, 795568, 995568, 995606, 995635 | 14-256, 14-500, ABP N20 14256, ABP N20 14500, FLT14-256, FLT14-500, KQ795568, FCQ795568, FCR5568, 994985, 994900, 994347 |
| 1S-DP-L | Q995575, 995575, 995567, 995608 | |

| EMBRAGUE DE VENTILADOR DE DOS VELOCIDADES: REFERENCIA CRUZADA DEL KIT DE REPARACIÓN | | |
|---|---|--|
| Kits de reparación de Horton | Kits de reparación del legado de Horton | Kits de reparación con Rodamientos de una fila |
| 2S-DP-S | Q995569, 995669, 994353, 994902, 995609 | 24-256-1, ABP N20 242561, FLT24-256-1, KQ795669-2, FCQ795669-2, FCR5669-2 |
| 2S-DP | Q995568, 995550, 995530, 994348, 995607, 795568, 995568, 995606, 995635 | 24-256, ABP N20 24256, FLT24-256, KQ795582, FCQ795582, FCR5582, 995509, 995510 |
| 2S-DP-L | Q995575, 995575, 995567, 995608 | |

Nota: Se tienen kits de reparación con pernos de ventilador largos.

¿Tiene preguntas? Contacte a Horton en info@hortonww.com.

Abastecerse de productos HORTON disponibles a través de PACCAR PARTS.